

OVEROL IGNÍFUGO CERTIFICADO AZUL MARINO

Hombre

Descripción

Overol ignífugo FIREWEAR® de VITATEX desarrollado para entregar **protección FR, cobertura y libertad de movimiento** en una sola prenda. Confeccionado en SATURNO FR de Indanthren®, su tejido **100% algodón** combina confort natural con una estructura preparada para jornadas industriales exigentes. Reflectantes envolventes, múltiples bolsillos y ajuste posterior de cintura completan una solución funcional diseñada para acompañar el cuerpo durante el trabajo.



Código interno: QM0036

Características

- FIREWEAR®Technology**
Ingeniería VITATEX que integra protección FR, funcionalidad y desempeño dentro de una prenda de cobertura integral.
- Diseño desde el Movimiento™**
Construcción pensada para acompañar flexión, desplazamientos y cambios de postura durante jornadas activas.
- Cobertura integral**
Torso, brazos y piernas se protegen dentro de una misma arquitectura de vestuario, reduciendo discontinuidades entre prendas.

- Confort 100% algodón**
SATURNO FR de Cedro combina protección textil con la sensación natural de una fibra pensada para uso prolongado.
- Visibilidad envolvente**
Reflectantes en torso, mangas y piernas aportan presencia visual desde diferentes ángulos.
- Reflectante posterior en X**
Configuración trasera diseñada para reforzar el reconocimiento de la silueta desde la espalda.
- Organización funcional**
Bolsillos de pecho, laterales y cargo permiten distribuir elementos de trabajo manteniéndolos accesibles durante la jornada.

Información técnica

- | | |
|--|---|
| Línea: FIREWEAR® by VITATEX | Gramaje: 270 g/m² ±5% · 7,9 oz |
| Modelo Maestro: R102-X | Coloración: Indanthren® de alta solidez |
| Variante Hombre: R102-1 | Desempeño textil: ATPV 12 cal/cm² · Categoría 2 |
| Composición: 100% algodón FR | Respaldo técnico: ASTM F1506:2022 · UL · ISP EPP4798 · Res. 3020/25 · Ref. 7222/24 |
| Tejido: SATURNO FR by Cedro · Sarga 3×1 S | |

Colores

 Azul

MIX & MATCH

Cuidados

- Lavado:** Máximo 40 °C
- No usar blanqueador**
- No planchar**
- Secado:** baja temperatura
- Secar a la sombra**
- NFPA 2113:** Mantener la prenda FR limpia, en buen estado y libre de contaminantes inflamables.

