

OVEROL IGNÍFUGO CERTIFICADO BICOLOR

Mujer

Descripción

Overol ignífugo FIREWEAR® de VITATEX desarrollado para entregar **protección FR, cobertura y libertad de movimiento** en una sola prenda. Confeccionado en SATURNO FR de Cedro, su tejido **100% algodón** incorpora coloración **Indanthren®** de alta solidez. Su calce femenino, configuración naranja y azul marino, reflectantes envolventes y bolsillos funcionales completan una solución técnica pensada para acompañar jornadas industriales exigentes con comodidad y movilidad.



Código interno: QF0049

Características

- FIREWEAR®Technology**
Ingeniería VITATEX que integra protección FR, funcionalidad y desempeño dentro de una prenda de cobertura integral.
- Diseño desde el Movimiento™**
Construcción desarrollada para acompañar flexión, desplazamientos y cambios de postura durante jornadas activas.
- Calce femenino**
Proporciones desarrolladas para favorecer cobertura, movilidad y comodidad adaptadas al cuerpo femenino.

- Confort 100% algodón**
Fibra natural que aporta una sensación confortable durante el uso prolongado.
- Color de alta solidez**
Coloración Indanthren® orientada a conservar mejor la apariencia del tejido frente al lavado, la luz y el uso exigente.
- Visibilidad envolvente**
Reflectantes en torso, mangas, espalda y piernas aportan presencia visual desde distintos ángulos.
- Organización funcional**
Bolsillos de pecho, laterales y cargo permiten mantener elementos de trabajo accesibles durante la jornada.

Información técnica

- Línea:** FIREWEAR® by VITATEX
- Modelo Maestro:** R102-X
- Variante Mujer:** R102-8
- Composición:** 100% algodón FR
- Tejido:** SATURNO FR by Cedro · Sarga 3×1 S

- Gramaje:** 270 g/m² ±5% · 7,9 oz
- Coloración:** Indanthren® de alta solidez
- Desempeño textil:** ATPV 12 cal/cm² · Categoría 2
- Respaldo técnico:** ASTM F1506:2022 · UL · ISP EPP4798 · Res. 3020/25 · Ref. 7222/24

Colores

-  Azul
-  Naranja



Cuidados

- Lavado:** Máximo 40 °C
- No usar blanqueador**
- No planchar**
- Secado:** baja temperatura
- Secar a la sombra**

NFPA 2113: Mantener la prenda FR limpia, en buen estado y libre de contaminantes inflamables.

